

Kossuth Lajos u. 72.

Hrsz.: 887

Lakóház	népi szecessziós	XX.sz.d. első harmada		
történeti érték	építészeti érték	műszaki érték	országos listán	ÖSSZES ÉRTÉK

Leírás:

Fél-zártsorú, utcavonalas oldalhatáros beépítésben földszintes, L alakú, összetett tetőidomú jellemzően utcával párhuzamos gerincű épület. Az utcai homlokzatán 3 ablakkiosztás látható, az ablakok között függőleges, az ablakok fölött íves vakolatdíszekkel, amelyek állaga az elmúlt 12 évben sokat romlott. Félő, ha sürgősen nem újítják fel a homlokzatot, az már nem lesz felújítható, díszei teljesen elpusztulnak.

Értékelés:

Az épület tömege, utcai homlokzatképzése és ablakai egyaránt védendők.

Helyszín:



Képek:



2003-ban készült fotó



2015-ben készült fotó



Kép forrása: Google 2023



2026. 03.26-án készült fotó



2026. 03.26-án készült fotó (utcai)

2026. 03.26-án készült fotó (kerti)



2026. 03.26-án készült fotók

Értékelés:

Az épület falai felvizesedtek, vakolata mállik, foltokban hullik, nem javítható. A falszigetelést követően a homlokzatkakolat teljes leverésével kell számolni. A homlokzat olyan mértékben lepusztult, hogy helyi védelme már nem indokolt. A felújítás során javasolt a homlokzat stílusát visszaállítani (vakolt ablakkeretek, színezés, ablakok mérete, formája, anyaga), de a cizellált vakolatdíszek visszaállítása már nem javasolt, az egy hamis képet mutatna, mivel a teljes vakolatleverés okán semmi nem maradna eredeti. Az épület tömegformálása, jellege, tetőformája megtartandó, a helyi védetség megszüntetése javasolt.